


Farkas-erdei Vasgyúró tornapálya helyszínrajza és meglévő fitnesseszközei

Helyszínrajz



G

Farkas-erdei Vasgyúró tornapálya helyszínrajza és meglévő fitneszeszközei

Állandóra telepített kültéri fitneszeszközök

QTA	Megnevezés/ állapot	Fénykép
306-1	Alacsony állványpár/ Egyik oszlop korhadt, faoszlopok festése előregedett, acélsaruk korrodáltak, egy takarókupak törött, tájékoztató tábla rosszul olvasható.	
306-2	Gyűrűállvány/ Faoszlopok festése előregedett, acélsaruk korrodáltak, több takarókupak törött, tájékoztató tábla rosszul olvasható.	



Farkas-erdei Vasgyúró tornapálya helyszínrajza és meglévő fitneszeszközei

QTA	Megnevezés/ állapot	Fénykép
306-3	Kombinált bordásfal/ Konzolos függeszkedő és ütéscsillapító burkolat hiányzik, faoszlopok festése előregedett, acélsaruk korrodáltak, több takarókupak törött, tájékoztató tábla rosszul olvasható.	
306-4	Húzódkodó nyújtósor/ Ütéscsillapító burkolat hiányzik, faoszlopok festése előregedett, acélsaruk korrodáltak, több takarókupak törött, tájékoztató tábla rosszul olvasható.	
306-5	Szalom oszlopsor/ Megfelelő.	

6

Farkas-erdei Vasgyúró tornapálya helyszínrajza és meglévő fitnesseszközei

QTA	Megnevezés/ állapot	Fénykép
306-6	Tolódzkodóállvány/ Hátoldali konzolos tolódzkodó hiányzik, faoszlopok festése előregedett, acélsaruk korrodáltak, több takarókupak törött, tájékoztató tábla rosszul olvasható.	
306-7	Vízszintes létra/ Faoszlopok festése előregedett, acélsaruk korrodáltak, több takarókupak törött, tájékoztató tábla rosszul olvasható.	

6

Farkas-erdei Vasgyúró tornapálya helyszínrajza és meglévő fitneszeszközei

QTA	Megnevezés/ állapot	Fénykép
306-8	Mászókötélállvány/ Mászókötél és ütéscsillapító burkolat hiányzik, faoszlopok festése elöregedett, acélsaruk korrodáltak, több takarókupak törött, tájékoztató tábla rosszul olvasható.	
306-9	Has- és hátpad, egyenes/ Fém- és farészek festése elöregedett, tájékoztató tábla rosszul olvasható.	

Farkas-erdei Vasgyúró tornapálya helyszínrajza és meglévő fitneszeszközei

QTA	Megnevezés/ állapot	Fénykép
306-10	Emelkedő függeszkedő/ Emelkedő fémlétra hiányzik, Faoszlopok festése előregedett, acélsaruk korrodáltak, több takarókupak törött, tájékoztató tábla rosszul olvasható.	
306-11	Gerenda/ Fém- és farészek festése előregedett, tájékoztató tábla rosszul olvasható.	
306-12	Alacsony állványpár/ Faoszlopok festése előregedett, acélsaruk korrodáltak, több takarókupak törött, tájékoztató tábla rosszul olvasható.	

Farkas-erdei Vasgyúró tornapálya helyszínrajza és meglévő fitneszeszközei

QTA	Megnevezés/ állapot	Fénykép
306-13	Hárommagasságú lépegető/ Fém- és farészek festése előregedett, tájékoztató tábla rosszul olvasható.	
306-14	Párhuzamos korlát/ Faoszlopok festése előregedett, acélsaruk korrodáltak, tájékoztató tábla rosszul olvasható.	

G

Farkas-erdei Vasgyúró tornapálya helyszínrajza és meglévő fitneszeszközei


QTA	Megnevezés/ állapot	Fénykép
306-15	Szökdelőállvány/ Faoszlopok festése előregedett, acélsaruk korrodáltak, tájékoztató tábla rosszul olvasható.	

G

Farkas-erdei Vasgyúró tornapálya helyszínrajza és telepítésre javasolt új fitnesseszközei

Helyszínrajz - Tornapálya fitnesstereinek elhelyezkedése

HELYSZÍNRAJZ Vasgyúró erdei tornapályára javasolt új eszközök Budapest IV. Farkas-erdő



Handwritten signature



Farkas-erdei Vasgyúró tornapálya helyszínrajza és telepítésre javasolt új fitnesseszközei

Javasolt új, állandóra telepített fitnesseszközök jellege és funkciói

Fitnesztér sorszáma	Funkció	Javasolt eszköz/ megjegyzés	Fénykép
1.	Hasizom erősítés	Buglo SW8203 Ferde haspad vagy hasonló funkciójú torna eszköz./ Esési magasság_ 70 cm. Ütéscsillapító burkolat kialakítása nem szükséges.	
2.	Vállizom, hasizom-erősítés	Buglo SW8201 Dupla korlát vagy hasonló funkciójú torna eszköz./ Esési magasság: 142 cm. Ütéscsillapító burkolat kialakítása szükséges.	
3.	Karizom-erősítés, nyújtás	Buglo SW8213 fekvőtámasz és húzódzkodó állvány vagy hasonló funkciójú torna eszköz./ Esési magasság: 120 cm. Ütéscsillapító burkolat kialakítása szükséges.	


G

Farkas-erdei Vasgyúró tornapálya helyszínrajza és telepítésre javasolt új fitnesseszközei


Fitnesztér sorszáma	Funkció	Javasolt eszköz/ megjegyzés	Fénykép
4.	Mozgáskoordináció	Újpesti Városgondnokság kft. Szlalom oszlopsor./ Meglévő eszköz. Esési magasság: 0 cm. Ütéscsillapító burkolat kialakítása nem szükséges.	
5.	Karizom-, vállizom, hasizom- erősítés, nyújtás	Buglo SW8208 Bordás fal vagy hasonló funkciójú torna eszköz./ Esési magasság: 265 cm. Ütéscsillapító burkolat kialakítása szükséges.	
6.	Kéz-, kar- és vállizom erősítés, nyújtás	Buglo SW8211 Majomlétra vagy hasonló funkciójú torna eszköz./ Esési magasság: 166 cm. Ütéscsillapító burkolat kialakítása szükséges.	

6

Farkas-erdei Vasgyúró tornapálya helyszínrajza és telepítésre javasolt új fitnesseszközei


Fitnesztér sorszáma	Funkció	Javasolt eszköz/ megjegyzés	Fénykép
72.	Karizom-erősítés, nyújtás	Buglo SW8209 lengőgyűrő vagy hasonló funkciójú torna eszköz./ Esési magasság: 130 cm. Ütéscsillapító burkolat kialakítása szükséges.	
8.	Hasizom-erősítés, nyújtás	Buglo SW8204 Egyenes haspad vagy hasonló funkciójú torna eszköz./ Esési magasság 70 cm. Ütéscsillapító burkolat kialakítása nem szükséges.	
9.	Karizom-, hasizom- , lábizom-erősítés, nyújtás	Buglo SW8206 majomlétra vagy hasonló funkciójú torna eszköz./ Esési magasság: 184 cm. Ütéscsillapító burkolat kialakítása szükséges.	

Farkas-erdei Vasgyúró tornapálya helyszínrajza és telepítésre javasolt új fitnesseszközei

Fitnesztér sorszáma	Funkció	Javasolt eszköz/ megjegyzés	Fénykép
10.	Mozgáskoordináció	Etemez Edgár e. v. gerenda egyensúlyozó eszköz/ Meglévő eszköz. Esési magasság: 35 cm. Ütéscsillapító burkolat kialakítása nem szükséges.	
11.	Karizom-erősítés, nyújtás	Buglo SW8213 fekvőtámasz és húzódkodó állvány vagy hasonló funkciójú torna eszköz./ Esési magasság: 120 cm. Ütéscsillapító burkolat kialakítása szükséges.	
12.	Karizom-, vállizom, hasizom- erősítés, nyújtás	Buglo SW8208 Bordás fal vagy hasonló funkciójú torna eszköz./ Esési magasság: 265 cm. Ütéscsillapító burkolat kialakítása szükséges.	

G

Farkas-erdei Vasgyúró tornapálya helyszínrajza és telepítésre javasolt új fitnesseszközei

Fitnesztér sorszáma	Funkció	Javasolt eszköz/ megjegyzés	Fénykép
13.	Vállizom, hasizom-erősítés	Buglo SW8201 Dupla korlát vagy hasonló funkciójú torna eszköz./ Esési magasság: 142 cm. Ütéscsillapító burkolat kialakítása szükséges.	
14.	Karizom-, hasizom-, lábizom-erősítés, nyújtás	Buglo SW8202 vagy hasonló funkciójú tornaeszköz./ Esési magasság: 132 cm. Ütéscsillapító burkolat kialakítása szükséges.	

A javasolt Buglo gyártmányú tornaeszközök anyaga akácfa és rozsdamentes acél, az ütéscsillapító burkolatokat 20-80 mm szemméretű fenyőkéreg-aprítékból javasolt kialakítani, 200 cm esési magasság alatt 20+10=30 cm vastagságban, 200-300 cm közötti esési magasságnál 30+10=40 cm vastagságban.

G

Telepítésre javasolt új fitnesseszközök műszaki jellemzői

4

TELEPÍTÉSRE JAVASOLT ÚJ FITNESZESZKÖZÖK
Vasgyúró erdei tornapálya rekonsztrukciója

Ssz.	Cikkszám	Megnevezés	Menny. (db)	Legnagyobb szabadesési magasság (cm)	Szemcsés ütéscsillapító burkolat vastagsága 10 cm túltöltéssel (cm)	Ütéscsilla pító burkolta területe (m2)	Ütéscsilla pító burkolta kerülete (m)
1	SW8201	Dupla korlát	2	142	30	15,5	15,5
2	SW8202	Húzódkodó	1	132	30	21,35	16,65
3	SW8203	Ferde haspad	1	70			
4	SW8204	Egyenes haspad	1	70			
5	SW8206	Majomlétra	1	184	30	33,1	21,08
6	SW8208	Bordásal	2	265	40	26,35	18,45
7	SW8209	Lengőgyűrű	1	130	30	14,7	13,95
8	SW8211	Majomlétra	1	166	30	22,65	17,6
9	SW8213	Fekvőtámasz	2	120	30	23,35	17,5


6

Helyszínrajzok, Vasgyúró erdei tornapálya rekonstrukciója

G

HELYSZÍNRAJZ


Vasgyúró erdei tornapálya rekonstrukciója



1. fitnesszter

Bontandó
Alacsony állványpár

Tervezett
Buglo SW8203
Ferde haspad



Jelmagyarázat

 Fa és statikai, biztonsági védőzónája

 Kiszáradt, kivágandó fa

 Tuskó



Bontandó, meglévő fitnesseszköz




Megmaradó, meglévő fitness eszköz (zöld)



Tervezett, új fitnesseszköz és esési tere

6


2. fitness tér



Jelmagyarázat

- | | |
|---|---|
|  Fa és statikai, biztonsági védőzónája |  Bontandó, meglévő fitnesseszköz |
|  Kiszáradt, kivágandó fa |  Megmaradó, meglévő fitness eszköz (zöld) |
|  Tuskó |  Tervezett, új fitnesseszköz és esési tere |

3. fitness tér



Jelmagyarázat

- | | | | |
|--|---------------------------------------|--|---|
| | Fa és statikai, biztonsági védőzónája | | Bontandó, meglévő fitnesseszköz |
| | Kiszáradt, kivágandó fa | | Megmaradó, meglévő fitness eszköz (zöld) |
| | Tuskó | | Tervezett, új fitnesseszköz és esési tere |

4. fitnesszter

Megmaradó
Szalalom cölöpsor

Jelmagyarázat

 Fa és statikai, biztonsági védőzónája

 Kiszáradt , kivágandó fa

 Tuskó



Bontandó, meglévő fitnesszeszköz



Megmaradó, meglévő fitnessz eszköz (zöld)



Tervezett, új fitnesszeszköz és esési tere


5. fitness tér

Kivágandó
kiszáradt fa
(törzsátmérő: 35 cm)

Bontandó
Tolódzkodó állvány

Tervezett
Buglo SW8208
Bordásfal

Kimarandó
tuskó
(átmérő: 40 cm)



Jelmagyarázat

 Fa és statikai, biztonsági védőzónája

 Kiszáradt, kivágandó fa

 Tuskó



Bontandó, meglévő fitnesseszköz




Megmaradó, meglévő fitness eszköz (zöld)



Tervezett, új fitnesseszköz és esési tere

6. fitnesszter



Jelmagyarázat

- | | |
|---|---|
|  Fa és statikai, biztonsági védőzónája |  Bontandó, meglévő fitnesseszköz |
|  Kiszáradt, kivágandó fa |  Megmaradó, meglévő fitness eszköz (zöld) |
|  Tuskó |  Tervezett, új fitnesseszköz és esési tere |

7. fitness tér

Tervezett
Buglo SW8209
Lengőgyűrű

Bontandó
Mászókötelállvány

Jelmagyarázat

 Fa és statikai, biztonsági védőzónája

 Kiszáradt, kivágandó fa

 Tuskó



Bontandó, meglévő fitnesseszköz



Megmaradó, meglévő fitness eszköz (zöld)



Tervezett, új fitnesseszköz és esési tere

8. fitness tér

Bontandó
Egyenes has- és hátpad

Tervezett
Buglo SW8201
Egyenes haspad

Kivágandó
kiszáradt fa
(törzsmérő: 7 cm)

Jelmagyarázat

 Fa és statikai, biztonsági védőzónája

 Kiszáradt, kivágandó fa

 Tuskó



Bontandó, meglévő fitnesseszköz



Megmaradó, meglévő fitness eszköz (zöld)



Tervezett, új fitnesseszköz és esési tere

9. fitness tér

Bontandó
Emelkedő
függeszkező

Tervezett
Buglo SW8206
Majomlétra

Kivágandó
kiszáradt fa
(törzsmérő: 34 cm)

Jelmagyarázat

 Fa és statikai, biztonsági védőzónája

 Kiszáradt, kivágandó fa

 Tuskó



Bontandó, meglévő fitnesseszköz



Megmaradó, meglévő fitness eszköz (zöld)




Tervezett, új fitnesseszköz és esési tere

6

10. fitness tér

Megmaradó
Gerenda egyensúlyozó



Jelmagyarázat

 Fa és statikai, biztonsági védőzónája

 Kiszáradt , kivágandó fa

 Tuskó



Bontandó, meglévő fitnesseszköz




Megmaradó, meglévő fitness eszköz (zöld)



Tervezett, új fitnesseszköz és esési tere

11. fitnesszter

Bontandó
Alacsony állványpár



Tervezett
Buglo SW8213
Fekvőtámasz és húzodzkodó

Jelmagyarázat

 Fa és statikai, biztonsági védőzónája

 Kiszáradt , kivágandó fa

 Tuskó



Bontandó, meglévő fitnesseszköz



Megmaradó, meglévő fitness eszköz (zöld)



Tervezett, új fitnesseszköz és esési tere

12. fitness tér

Bontandó
Hárommagasságú lépegető

Kivágandó
kiszáradt fa
(törzsmérő: 31 cm)

Tervezett
Buglo SW8208
Bordásfal

Jelmagyarázat

 Fa és statikai, biztonsági védőzónája

 Kiszáradt, kivágandó fa

 Tuskó



Bontandó, meglévő fitnesseszköz



Megmaradó, meglévő fitness eszköz (zöld)



Tervezett, új fitnesseszköz és esési tere

13. fitness tér

Bontandó
Párhuzamos korlát

Tervezett
Buglo
SW8201
Dupla korlát

Jelmagyarázat

 Fa és statikai, biztonsági védőzónája

 Kiszáradt, kivágandó fa

 Tuskó



Bontandó, meglévő fitnesseszköz



Megmaradó, meglévő fitness eszköz (zöld)



Tervezett, új fitnesseszköz és esési tere

6

14. fitness tér

Bontandó
Szökdelőállvány

Kimarandó
tuskó
(átmérő: 40 cm)

Kivágandó
kiszáradt fa
(törzsátmérő: 26 cm)

Tervezett
Buglo SW8202
Húzódkodó

Jelmagyarázat

 Fa és statikai, biztonsági védőzónája

 Kiszáradt, kivágandó fa

 Tuskó



Bontandó, meglévő fitnesseszköz




Megmaradó, meglévő fitness eszköz (zöld)




Tervezett, új fitnesseszköz és esési tere

Tájékoztató táblák

Tervezett tájékoztató tábla



Meglévő tájékoztató tábla



Jelmagyarázat

 Fa és statikai, biztonsági védőzónája

 Kiszáradt, kivágandó fa

 Tuskó

 Bontandó, meglévő fitnesseszköz

 Megmaradó, meglévő fitness eszköz (zöld)

 Tervezett, új fitnesseszköz és esési tere

6

